



A CONTROLADORES REGION SUR

De COORDINADOR TORRES REGION SUR

Asunto TORRES CON UN SOLO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

N.º

Fecha 01/jul/08

Iniciales VA

Se comunica a todos los controladores que la ausencia del técnico de mantenimiento NO AFECTARÁ al Servicio de Control.

Os adjunto el punto 5º. de la reunión de Jefes de Torre Regional celebrada en Granada el pasado 8 de noviembre de 2007.

5º. Técnico de Mantto. en Torres con un Técnico.

Entendiéndose como tales aquellas Torres que disponen sólo de un técnico de mantenimiento, tal es el caso de las torres de Almería, Melilla, Granada y Jerez. Como regla general de actuación se establece que en los supuestos de no encontrarse presente el técnico de servicio o no acudir si es requerido, el servicio de control debe continuar y no afectará al mismo como medida preventiva.

Coordinador de TWR's